

# Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Homer45“ vom 17. Dezember 2014 um 15:43

Hallo,

habe vor einiger Zeit das im Touareg verbaute Telefonsteuergerät, dank der Hilfe aus dem Forum, gegen das 3C8 035 730 D ausgetauscht.

Die Bluetooth Verbindung und auch die Media Verbindung mit dem **iPhone 4** hat hervorragend geklappt.

Jetzt habe ich mich in Unkosten gestürzt und mir das **iPhone 6+** angeschafft. Jetzt die Überraschung, die Bluetooth Verbindung im Auto funktioniert nicht mehr.

Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?

Grüße

Homer