

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Homer45“ vom 17. Dezember 2014 um 19:45

Habe den Fehler gefunden. Es hat mit IOS 8 und 8.1 wohl Schwierigkeiten mit den Bluetooth Verbindungen gegeben.

Update auf IOS 8.1.2 und die Verbindung im Touareg klappt problemlos.

Danke an alle die sich vielleicht schon Gedanken gemacht haben.

Grüße

Homer