

Touareg r5 Springt im warmen zustand nicht an

Beitrag von „Jörg123“ vom 18. Dezember 2014 um 06:58

Hallo

Werkstatt hat den fehler gefunden Steuerzeiten stimmten nicht, da Zahnräder abgenutzt waren sie wurden ersetzt und nun läuft er wieder super