

Batterie

Beitrag von „clubchef“ vom 19. Dezember 2014 um 10:02

[Zitat von undercover](#)

Hi,

gemuckt? Jein. Er hat in diversen Steuergeräten folgenden Fehlereintrag (ausgelesen mit VCDS):

00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

Und er hat in letzter Zeit ab und zu Adaptives Kurvenlicht Störungen. Die angeblich auch auf Spannungsprobleme zurück zu führen ist.

Bin wie gesagt, gespannt, wie es mit der neuen Batterie läuft.

Hi! Dein Link zu Amazon zeigt auf eine "VARTA SILVER DYNAMIC AUTOBATTERIE I1 12V 110AH 920A 610 402 092 BATTERIE".

Das scheint **keine** AGM Batterie zu sein! Man sagte mir an mehreren Stellen, dass es eine AGM sein muss, weil sie im Innenraum verbaut wird.

(Thema Sicherheit)

Ist die Rezension bei Amazon von Dir?!

Die Störungen / Probleme mit dem Kurvenlicht kann ich bestätigen. Nachdem ich meine Batterie mit einem CTEK MSX 7 "richtig voll" geladen habe, kommen die "Ausfälle" des Kurvenlichts übrigens nicht mehr.