

Rubbeln im Popometer, aber Kardanwelle scheint ok

Beitrag von „Marlboroman“ vom 20. Dezember 2014 um 11:06

Hallo zusammen,

Seit gestern meldet mein Popometer ein Rubbeln beim Fahren bzw unter Last. Beim Rollen lassen ist es weg.

War mal heute auf der Grube, aber die Kardanwelle scheint in Ordnung zu sein.

Was könnte das noch sein?

ABS Fühler? Oder Verteilergetriebe?

Es ist ein V10 aus Januar 2004 mit knapp über 167TKM