

Feine Vibrationen

Beitrag von „coala“ vom 20. Dezember 2014 um 15:38

Servus,

hast du denn schon mal eine Vergleichsfahrt mit einem anderen Fahrzeug gemacht? Es ist natürlich nicht möglich, das bei deinem Fahrzeug zu beurteilen, wenn man selber nicht gefahren ist, aber ich kann dir sagen, dass der 7P als V6TDI mehr (Motor)Vibrationen am Lenkrad spüren lässt, als der Vorgänger (7L). Beim Facelift, welches im Herbst auf den Markt kam, ist das hingegen wieder verbessert worden, hier ist - insbesondere im Leerlauf/im Stand - am Lenkrad praktisch gar nicht mehr zu spüren, dass der Motor überhaupt läuft.

Probieren doch einfach mal einen anderen T, ob das dort ähnlich zu spüren ist.

Grüße
Robert