

# **Blechrappeln bei 1300 U/min**

**Beitrag von „WESTouareg“ vom 20. Dezember 2014 um 19:11**

Hallo,

Bin seit 1 Woche Besitzer eines Touareg 3.0 v6 TDI 239ps BJ 10/2009.

Nun muss ich feststellen das beim leichtem anfahren bzw auch im stand so bei 1300 Umin, ein Rappeln aus dem Motorraum kommt.Drunter gelegt und gesehen das ziemlich in der Mitte ein Blech ist was hoch geht zum motor wo eine Nase gebrochen ist das heisst es wird von einer Schraube weniger gehalten. Das blech fest gehalten und gas gegeben weg war es. nun meine Frage wie kann ich das Reparieren soll ich ein neues Blech nehmen ? oder...

MFG

LUKAS