

Heizung auf einer Seite kalt

Beitrag von „sebastian85“ vom 21. Dezember 2014 um 09:48

Moin!

Richtig, 110€ der Stellmotor. Bei mir hatten 3 Stück in Folge den Geist aufgegeben... 2 Stück gekauft, der 3. ließ sich gangbar machen.

Der Wechsel des Stellmotors "Temperatur-Klappe rechts" letzte Woche war schon knifflig, aber der Stellmotor Mittelausströmer hat mich verzweifeln lassen.

Wenn man den Aus-/Einbau des Handschuhfachs, Armaturen Brett-Unterbau mit ca. 1 - 2 Std und den kniffligen Wechsel der Stellmotoren berechnet, sind 300 EUR auch ohne Teile durchaus gerechtfertigt.

mfg,
Seb