

2006er Kong CT2 Stellmotoren treiben mich in den Wahnsinn, bitte helft mir...

Beitrag von „coala“ vom 21. Dezember 2014 um 21:38

Servus,

in kurzen Worten: Da hilft nur der Austausch der Stellmotoren.

Grüße
Robert