

2006er Kong CT2 Stellmotoren treiben mich in den Wahnsinn, bitte helft mir...

Beitrag von „coala“ vom 21. Dezember 2014 um 22:16

Servus,

bei der Zwei-Zonen-Climatronic sind es 7 Stellmotoren, wobei nur 5 (die Temperaturklappen sind ausgenommen) für die Knarzerei verantwortlich sind. Es ist nicht direkt eine schöne Arbeit, da solltest du schon mal nen halben Tag einplanen 😊 Ob man das selber machen will, hängt letztlich von der persönlichen Leidensfähigkeit ab.

Grüße
Robert