

# **Probleme Kardanwelle u. Mittellager! Kaufberatung?**

**Beitrag von „eXtremeTK“ vom 22. Dezember 2014 um 08:01**

Hattest du beim Zusammenbauen die Stellen markiert? Wenn die Kardanwelle ggf. um ein oder zwei Löcher verdreht montiert ist, kann auch daher die Vibration stammen.