

Probleme Kardanwelle u. Mittellager! Kaufberatung?

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 22. Dezember 2014 um 08:01

Hattest du beim Zusammenbauen die Stellen markiert? Wenn die Kardanwelle ggf. um ein oder zwei Löcher verdreht montiert ist, kann auch daher die Vibration stammen.