

Heizleistung V10 TDI

Beitrag von „an78“ vom 22. Dezember 2014 um 08:37

Hallo,

ich habe eine Frage zu meinem V10.

Nachdem es ja draussen nun doch langsam kälter wird, ist mir folgendes Phänomen aufgefallen.

Die Heizung steht meistens zwischen 22° und 23° Solltemperatur, alles auf Automatik (4C).

Bis zu einer Motortemperatur von 65° (lt. Anzeige) kommt nur kalte Luft aus den Auströmern, um dann auf Warmluft umzuschalten.

Bei meinen bisherigen Autos ging das deutlich früher los.

Da der Dicke auch nicht gut auf Temperatur kommt (schwankt zwischen 75° und 85°) gehe ich von einem defekten Thermostat aus.

Hängt da auch die Heizleistung für den Innenraum dran?

Besten Dank und viele Grüße

André