

Heizleistung V10 TDI

Beitrag von „an78“ vom 22. Dezember 2014 um 09:49

Hallo Hannes,

der Zusatzheizer (original Standheizung ist verbaut) springt an. Das Tackern höre ich aber nur ca. 60s.

Aber dann ist es vergleichsweise leise. Aus dem Auspuff der Heizung kommt aber immer noch ein warmer Abgasstrahl.

Hatte jedoch das Gefühl, dass es früher bei meinem X5 lauter tackerte und mehr rauschte.

Da das Auto aber generell nicht auf 90° kommt, bin ich eher beim Thermostat.

Gruß André