

Komfortschließung und Standheizung möglich?

Beitrag von „w0lver!ne“ vom 24. Dezember 2014 um 09:34

Die Schaumstoff-Formteile zur Aufnahme der Kupplung sind vorhanden, Kupplung und E-Satz jedoch nicht.

Bei einem Blick hinter den Stoßfänger sind die passenden Halterungen jedoch nicht zu sehen. Es macht halt den Anschein als wenn die Bauteile demontiert worden wären oder im Zuge eines Unfalls nicht ersetzt worden wären.

Soweit ich das geesen habe, müsste es jedoch auch ein zusätzliches Steuergerät für de AHK im Kofferraum geben?!

Die zweite Batterie ist nicht verbaut. Kompass und ähnliches ebenfalls nicht, sodass ich von der reinen Zuheizung Variante ausgehe. Bin halt nur über den Begriff Telestart gestolpert und weiß nicht ob der nur durch das Programm ausgegeben wird oder dies ein ausgelesenes Bauteil aus den vorhandenen Steuergeräten ist.

Gruß