

# Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „w0lver!ne“ vom 26. Dezember 2014 um 10:14

Guten Morgen Coala,

ja die Funktion der Bauteile ist überprüft.

Im STG der Standheizung (STG-18) habe ich die Bauteile einzeln getestet und funktionieren einwandfrei. Beim ansteuern der Umwälzpumpe ist mir jedoch aufgefallen das diese im STG der SH mit V55 (wie im Selbststudienprogramm 301) bezeichnet ist, und im STG der Climatronic mit V54.

Diesen Beitrag habe ich bereits mehrfach gelesen, in der Hoffnung dort etwas hilfreiches zu finden. Jedoch ohne Erfolg, oder mit Tomaten auf den Augen... 😄

Entschuldige den doppelten Post und danke fürs umlegen! 🙏

Gruß

Dominik

Edit: Ich habe die Umwälzpumpe über beide Steuergeräte laufen lassen, ist ja einmal für die SH und für die Restwärme. Hat jedes mal reagiert.

Ist vielleicht bekannt wo das Relais für die Restwärmefunktion verbaut ist, dies könnte ggf. weiterhelfen bei dem Umbau wenn den dann nötig.