

Multiples Organversagen, Batterie, Systemfehler

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 26. Dezember 2014 um 12:16

Hallo Franz,

das Steuergerät J518 ist bei mir knochentrocken.

Unter der Fussmatte im Fahrerfussraum ist nass. Das habe ich vorhin geprüft. Den werde ich erstmal trocken legen.

Das wird aber nicht die Ursache sein, weil dort keine Steuergeräte oder Steckverbindungen sind.

Ich denke, ich muss dringend zum Fehlerspeicherauslesen.

Grüsse

Ralph