

# Vorglühen sehr kurz

**Beitrag von „RoLi70“ vom 26. Dezember 2014 um 12:17**

Hallo Leute,

Ich denke mein Dicker glüht viel zu kurz vor. Es leuchtet zwar wenn ich starte die Vorglühanzeige, das dauert aber nur max. 1sec. Bei -5 Grad. Dann läuft er für ca. 20sec unruhig sodass man glaubt er stirbt fast ab.

folgende Fehler habe ich ausgelesen:

00078 Trennelais 2 Batterie (J7)

014 defekt Sporadisch

00084 Uschaltrelais für Bordnetzatterie (J579)

010 Uterbrechug kurzschluss nach Plus