

Aufrüsten Zuheizers zur Standheizung

Beitrag von „w0lver!ne“ vom 26. Dezember 2014 um 20:47

So, nochmal etwas mit den Steuergeräten gespielt. Es ist nur die eine Umwälzpumpe verbaut (V55). Beim ansteuern über VCDS im Klima STG od. SH STG läuft immer die Pumpe im Radkasten bei der SH.

Leider verbindet meine Software von Webasto sich nicht mit der SH. Sie wird doch an die Leitung der 1533 Uhr angeschlossen, oder? Hatte die Uhr dafür jedoch abgeklemmt. Muss diese angeschlossen bleiben?

Diagnoseadapter wurde auf COM6 erkannt.

Sind Grundlegend Codierungen für den Zuheizer bekannt?

Derzeit ist der Zuheizer mit "0000000" codiert.

gruß

Dominik