

Multiples Organversagen, Batterie, Systemfehler

Beitrag von „Husky“ vom 27. Dezember 2014 um 06:37

Hallo Ralph, also haben wir schon eine weitere Gemeinsamkeit: Im Fussraum Fahrerseite ist auch bei mir alles nass. Dort unter der Fussmatte, am tiefsten Punkt, muss sich das Steuergerät für Kessy befinden, das "säuft" gerne ab. (Musst mal im Net eingeben "Kessy Touareg nass") Dieses Steuergerät steuert zwar nicht direkt das Problem-Relais an, überträgt aber Daten an das Steuergerät für Zugang- und Startberechtigung, was ja wiederum das Relais freigibt. Vielleicht hat es damit zu tun? (Obwohl ich einen logischen Zusammenhang nicht erkennen kann).

Ich werde mal meinVCDS nochmal dranhängen. Im Januar ist die HU fällig, bis dahin sollte ich den Fehler beseitigt haben.

Gruss Franz