

Totalausfall vom Dicken wer kann mir HELFEN.....

Beitrag von „Husky“ vom 27. Dezember 2014 um 06:53

Hallo,

ok, ein User hat das Problem bereits gelöst....

In den letzten Tagen habe ich im Net alles durchforstet, was es zu diesem Thema...und auch zum Thema "Nässe im Fussraum" gibt.

Irgendwo kam der Hinweis auf eine korrodierte Crimpverbindung innerhalb des Kabelbaums.

Könnte sich vielleicht mit unserem Problem decken: Das Kabel vom Steuergerät zum RELais geht nicht in einem Stück durch, sondern hat im Kabelbaum eine Crimpverbindung. Diese ist vielleicht (wegen der Nässe dort?) korrodiert und unterbrochen.

Das Kabel hat ja nur einen sehr geringen Querschnitt.

Da ich dieses Kabel bereits im Bereich vor dem Fahrersitz durchgeschnitten habe, werde ich jetzt auch versuchsweise von dort eine Hilfsleitung direkt zum Steuergerät verlegen. Bin nun echt gespannt...

Gruss Franz

@ m.reuter: War es in deinem Dicken auch feucht, bzw. nass unter dem Teppich Fahrerseite?