

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „w0lver!ne“ vom 28. Dezember 2014 um 00:14

Müsste dann nicht auch der nächste Start durch die FFB unterbunden sein?

sie startet nämlich erneut wenn ich dieses fordere.

versuche mich morgen nochmal mit der software von Webasto einzuschalten.

VCDS ist vorhanden für eine eventuelle entriegelung.

sollte die T91 angeschlossen sein wenn ich mit der Webasto software dran gehe?

hatte am Freitag keine Verbindung bekommen obwohl er den Adapter auf COM6 erkannt hatte.

gruß