

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „w0lver!ne“ vom 28. Dezember 2014 um 00:57

Die restlichen Funktionen des Zuheizer sind alle Einwandfrei. Beim einschalten der SH durch T91 läuft die Pumpe V55 sowie Gebläse nicht an. Habe vorhin aber auch mal einen sehr alten Beitrag gelesen in dem geschrieben wurde, das dies mit einer älteren Software auf dem STG der SH zusammen hängt. Es soll wohl kurz vor dem Facelift umgestellt worden sein. Also kann man die SH nur mit der Diagnose erkennen wenn sie sich in Betrieb befindet?!

Also für Doofe...

SH mit T91 einschalten und erst dann den Diagnoseadapter mit der W-Bus Leitung verbinden?!

Gruß