

V8 TDI 2500 U/Min.

Beitrag von „Sellek“ vom 28. Dezember 2014 um 17:31

Hallo Leute

hatte mein T II jetzt in der Werkstatt, im November das 1. Mal mit 4 Wochen Vorlauf...der Freundliche sagte dann das er keine Zeit für mein Auto hat und ich einen neuen Termin machen soll.....

Nächster Termin war am 15.12. mit neuem Werkstattmeister, der 1. ist im Mutterschaftsurlaub.... hoffentlich bekommt seine Frau 2 Kinder im Jahr....

So jetzt zum Auto.

Das Scheppern am Armaturenbrett wurde behoben, war eine Schraube nicht angezogen
Außerdem wurde 2 Tage lang neue Updates aufgespielt jetzt funktioniert das Radio nicht mehr richtig, Radiotext geht nicht mehr.

Das schlüssellose Schließsystem geht auch nicht mehr und meine Ledersitze haben Falten wie ein 80 Jähriger und sind fast schwarz.(habe weiße Ledersitze)

Wurde ans Werk gemeldet, aber das ist normal.....

mein Auto hat jetzt knapp 14000 km runter

was sagt Ihr?

Gruß aus München