

# Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

**Beitrag von „w0lver!ne“ vom 28. Dezember 2014 um 19:09**

Also würde man damit auch nur eins der Probleme lösen...

Vorhin nochmal probiert mit der ThermoTest von Webasto an die SH zu gelangen. Leider ohne Erfolg. Das Programm versucht das STG zu Initialisieren, bekommt aber scheinbar keine Verbindung.

Kann dieses ebenfalls mit dem älteren Steuergerät der Webasto zusammen hängen? Müssen während die Diagnose ausgeführt wird die T91 und ggf. 1533 abgeklemmt sein?

Gruß