

# **[R5TDI] Unregelmäßige Drehzahlschwankungen im Stand**

**Beitrag von „jmalter“ vom 29. Dezember 2014 um 12:29**

Nachtrag:

Lichtmaschine und Freilauf sind hin. Kosten 1.600 € inkl. Einbau. Das war dann mal ein teuer Urlaub