

# 7P Facelift 2015 / Fahrersitz verstellt sich

Beitrag von „Karl I.“ vom 30. Dezember 2014 um 19:38

Hallo,

ich habe auch das Problemchen mit dem Fahrersitz. Nach einiger Zeit habe ich herausgefunden das ich mit dem linken hinteren Oberschenkel beim Aussteigen den Rückenlehnentaster und teilweise auch den Sitzhinundhertaster berühre, da reicht eine leichte Berührung und es ist passiert. Habe dann silberne Klebesteifen darüber geklebt, es funzt, es ist ruhe. Jetzt suche ich einen Bügel, den ich als Berührungsschutz anbringen kann. 😊