

# Scheibenspritzdüse Touareg II

**Beitrag von „coala“ vom 31. Dezember 2014 um 18:00**

Servus,

nur die Ruhe... Die Spritzdüsen können nur in der Höhe eingestellt werden. Hierzu befindet sich neben der jeweiligen Spritzdüse eine Schraube. Fehlt es da weiter, bzw. auch nach links oder rechts, könnte auch die Düse verschmutzt sein. Das passiert gerne durch Kalkpartikel, weshalb ich nur noch destilliertes Wasser einfülle. (Kostenloses Kondenswasser aus einer Klimaanlage oder einem Luftentfeuchter tut es hierfür genauso)

Grüße  
Robert