

Reifendrucksensoren Teilenummer

Beitrag von „windstar“ vom 7. Januar 2015 um 18:51

Hallo Robert,
danke für die schnelle Antwort.

In dem von Dir genannten Beitrag über den aktuellen FL steht dass die RDK Teilenummer **7P0** 907 275 bei dem nicht mehr funktioniert, ergo bei meinem funktionieren sollten?

Meine vorhandenen **7L0** 907 275B sind dann für den T I und somit für meinen nicht geeignet?