

# Rubbeln im Popometer, aber Kardanwelle scheint ok

Beitrag von „coala“ vom 7. Januar 2015 um 19:34

Servus Namenloser,

beim Touareg besitzt weder die vordere noch die hintere Kardanwelle Kreuzgelenke. Und was soll deine Frage bedeuten? Hast du ebenfalls Probleme mit der Kardanwelle, bzw. reicht das Mittellager der hinteren Kardanwelle nicht als relativ häufige Fehlerursache...? 😞

Grüße  
Robert