

Rubbeln im Popometer, aber Kardanwelle scheint ok

Beitrag von „coala“ vom 7. Januar 2015 um 20:07

Servus Ronald,

selber geht das nicht, aber es gibt spezialisierte Firmen, die Kardanwellen überarbeiten und auch dieses Lager tauschen können. Unter anderem wird dieses Thema auch [hier](#) diskutiert. Volkswagen selbst hält keine Reparaturmaßnahme bereit, deshalb tauschen die Vertragswerkstätten gemäß Reparaturanleitung die komplette Welle gegen ein Neuprodukt.

Grüße
Robert