

Touareg R5 BPE Motor Ersatz Motorkennbuchstaben?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Januar 2015 um 20:55

Ja, es gibt eine große Hürde! Die Aufnahme für den Starter ist am Block mitgegossen beim T5 getriebeseitig angegossen beim Touareg motoreseitig. Daher müsste der ganze Block getauscht werden. Wenn du den Motor tauschen willst, gehe ich davon aus, dass etwas am Block nicht mehr i.O. sein wird, oder wo liegt dein Problem?

MfG

Hannes