

# **Rubbeln im Popometer, aber Kardanwelle scheint ok**

**Beitrag von „coala“ vom 7. Januar 2015 um 21:44**

Servus Frank,

dein ganzes Schrauberblut wuchtet dir die Kardanwelle nach Austausch des Lagers als Ganzes nicht neu - und daran führt kein Weg vorbei, will man das ordentlich machen und nicht von lästigen bis unerträglichen Vibrationen gepeinigt werden.

Grüße  
Robert