

Rubbeln im Popometer, aber Kardanwelle scheint ok

Beitrag von „rebell“ vom 7. Januar 2015 um 21:47

Hmmm, wenn man die Welle nicht beschädigt, dürfte das ganze doch keinen Einfluss auf die Wuchtung haben.

Soweit ich gelesen habe, haben doch schon einige ohne Wuchten das Lager gewechselt, und waren auch zufrieden.

BTW, bei meinem Ami habe ich das auch ohne Wuchten erneuert, ohne Probleme.