

# **Rubbeln im Popometer, aber Kardanwelle scheint ok**

**Beitrag von „rebell“ vom 7. Januar 2015 um 23:54**

OK, klar gibt es immer einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis;)

Als 2. Lösung bietet sich ja dann noch das teilbare neue Lager an, dabei muss nicht mal die Welle raus.

Und das ist, obwohl auch ziemlich teuer, noch erheblich günstiger als eine neue VW Welle.....