

Rubbeln im Popometer, aber Kardanwelle scheint ok

Beitrag von „posiilgi“ vom 8. Januar 2015 um 17:31

Hallo,

Ich selber habe auch das Lager gewechselt und dabei die Welle markiert und genau so, wie vorher wieder zusammengebaut und eingebaut...Dann ist auch kein Wuchten notwendig...Von Unwuchten habe ich nur gelesen, wo die Welle nicht markiert wurde...es spricht eigentlich nichts gegen den Tausch des Lagers, sofern ein wenig Schrauberwissen vorhanden ist...

Gruß