

# Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „kb958291“ vom 10. Januar 2015 um 11:19

Ich hatte mal im A6 Allroad die original AUDI-Webasto Standheizung defekt, Fehler "Glühstift Kurzschluss nach Masse", hatte bereits (unnötigerweise) Brennkammer mit Glühstift getauscht, es war aber das Steuergerät, das diesen Fehler verursacht, hatte damals die Heizung zu <http://www.standheizung-diagnose.de/> eingeschendet,

Diagnose bzw Reparaturvorschlag:

Instandsetzung AUDI-STG, defekte GLST-Ansteuerung 120.- €

Ausdrehen von 2 Gehäuseschrauben am Steuergerätedeckel - hier ist bereits Feuchtigkeit eingedrungen.

Abdichten der 4 Schrauben sowie im Bereich der Gehäusedichtung mit PLASTI Dip - Flüssiggummi.

Prüfstandlauf/ Protokoll 40.- €

Porto 8.- € - **gesamt 168.- €.**

Eine andere Fa. (Compramas) bot mir an: "Der fehler kann aber auch vom Steuergerät kommen und wir können es für 95 Euro reparieren!" Steuergerät alleine einsenden hätte dort genügt...habe die teure Variante genommen...die Steuergeräte sind also "bekannt".

Es gibt also genügend Firmen, die diese Steuergeräte relativ preiswert reparieren können!

p.s.:

ich hatte damals die Heizung ausgebaut und den Kühlwasseranschluß mit einem Stück Cu-Rohr überbrückt, damit ich den A6 fahren konnte, Reparaturdauer war 3-4 Tage..