

Nokia 6300 Steuergerät Bluetooth

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 10. Januar 2015 um 16:52

Moin

Aus dem Norden S-H

Ich bin seit letzter Woche Besitzer eines V10 aus erster Hand von 07/04 mit 84.000Km

Ist ein Erbstück

Tolles Auto nur.....die Handyschale am Armaturenbrett für das Nokia 6300 mit rotem aufpapper ist ohne Funktion Handy wird nicht geladen und keine Verbindung zu finden auf der schale steht ;;BT siehe Anleitung ;;

Handy BT ist an sobald ich das Handy aus der schale nehme erscheint im Display KEIN Telefon Handy in der schale erscheint Telefon also erkennt die schale ob oder ob nicht

Nur es wird nicht mal geladen

Was mache ich Falsch habe hier diverse einträge gelesen aber nichts gefunden und ich bin mit dem 6300 zufrieden

Gruß

Ronald