

Firmwareupdate / Softwareupdate HN+_EU/RDW_VW_K0755 für RNS 850

Beitrag von „dolofan“ vom 10. Januar 2015 um 23:04

Ich vermute, dein Update ist daneben gegangen. Das "nok" wurde auch angezeigt. Hattest du während der Update-Aktion zusätzliche Spannungsversorgung oder hast du alles auf "Batterie" gemacht?