

# **Schiebedach undicht - Wasser aus den Leseleuchten / Brillenfach**

**Beitrag von „BernhardHH“ vom 13. Januar 2015 um 19:38**

Hallo Touareg-Freunde,

hoffe mir kann jemand weiterhelfen.

Mein Dicker R5 Bj.04

Bei dem Regen hier oben in hohen Norden, habe ich seit kurzen immer wieder Tropfen aus dem Brillenfach wahrgenommen. Jetzt bin ich dabei der Ursache auf den Grund zugehen. Habe das Leseleuchten-Modul ausgebaut um zu schauen, ob ich sehen kann wo das Wasser herkommt. Dabei habe ich festgestellt, dass kleine Tropfen über den Himmel zum Brillenfach laufen. Wenn ich mit den Fingern Richtung Sonnenblende Fahrerseite greife, bekomme ich nasse Finger. Habe auch das Gefühl, dass es an der A-Säule Fahrerseite herunterläuft. An der Frontscheibe unten links sammelt sich von innen Feuchtigkeit.

Mein erster Tipp, war die Schiebedachdichtung. Diese habe ich jetzt bei Freundlichen erst mal bestellt und will diese tauschen.

Wo könnte es noch herkommen, wenn es die nicht ist ???

Vielen Dank !!!

MfG  
Bernhard