

Batterie

Beitrag von „rebell“ vom 14. Januar 2015 um 07:35

An den Polen im Motorraum mal mit einem Multimeter messen.

Bei Motor aus

Bei Motor an (Leerlauf)

Bei Motor an und viele Verbraucher an (Leerlauf) + (erhöhte Drehzahl)