

# Bitte beleuchtung prüfen

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 17. Januar 2015 um 20:35**

Ich würde mal das Birnchen wechseln. Soweit ich weiss ist beim Touareg die Nebelschlussleuchte nicht extra abgesichert (zumindest ist das beim FL so), und wenn ein defektes Birnchen "diagnostiziert" wurde dann gibt das Bordnetzsteuergerät keine Spannung mehr an den Verbraucher frei (gleiches gilt dann auch für Kabelbruch, der ist ja dann für das Bordnetzsteuergerät das gleiche wie eine defekte Birne).

MfG

Hannes