

Motor startet erst nach langem Orgeln

Beitrag von „Strandvogt“ vom 18. Januar 2015 um 13:39

Moin Hannes, tscha, das war auch `ne glückliche Fügung.

Bin mal zu einer anderen VW- Hale gefahren und die hatten den Tipp, dass die Stößeldichtungen im Zylinderkopf neu gepackt werden sollten.

Gesagt, getan, 1400 Euronen auf den Tisch gelegt, der Dicke war 5 h in der Werkstatt und siehe da, seither hab ich keinerlei Probleme mehr.

Starten ohne mucken, was will der Touareg- Fahrer mehr.

Gruß aus dem Norden

Wolfgang