

# Touareg 7P SCR 193kw Ausfall von Bildschirm

**Beitrag von „kitetec“ vom 18. Januar 2015 um 14:36**

Nach zwei Monaten habe ich stundenweise einen Ausfall von Radio, Navi und Kamera.

Ein- und Ausschalten vom Motor half auch nicht.

Zuerst stürzt der Bildschirm ab, d.h. Bild bleibt stehen und dann wird der Monitor schwarz.

Vor zwei Tagen wurden RDK Sensoren eingebaut und sie wurden nach ca. 10 Minuten Fahrt erkannt.

Seit die Sensoren aber anzeigen, dass etwas wenig Luft im Reifen ist und der Luftdruck gelb angezeigt wird passiert das Abstürzen.

Viel Freude habe ich nicht mit dem Model bisher, da der Verbrauch auch um 2 Liter höher liegt, als bei meinem alten Touareg.