

Touareg 7P SCR 193kw Ausfall von Bildschirm

Beitrag von „Castro67“ vom 19. Januar 2015 um 07:55

Hört sich nach einem defekten Steuergerät an, hatte die selben Symptome bei meinem G7. Für einen Garantieanspruch sollte der Fehler aber reproduzierbar sein.