

Diverse Zipperlein mit meinem neuen (gebrauchten) Touareg

Beitrag von „Falk Oberdorf“ vom 22. Januar 2015 um 12:25

Zitat von Skipper

Hallo Falk (ist das der Vorname???)

wenn das Klicken nur bei unter 7° vorkommt und in der Gegend unter dem Beifahrersitz zu hören ist, dann ist es die Pumpe vom Zuheizung. Die Tickgeschwindigkeit ist temperaturabhängig (je kälter desto tick).

Gruß Uwe

Hallo Uwe!

1. Ja, "Falk" ist mein Vorname.
2. Kann sein das mit den unter 7 Grad. Ich fahre den Touareg ja seit Ende Dezember, meist hatte ich dann wohl weniger als 7 Grad, zumindest die letzten Tage. Als ich ueber Weihnachten/ Neujahr in Spanien war, ist mir das nicht aufgefallen, erst auf der Fahrt zurueck im Norden Frankreichs. Kann also sein das mit den 7 Grad.
3. Heute frueh hatten wir aber **sogar -0.5 Grad** als ich losgefahren bin, **da war aber kein Klicken**.
4. Ja, genau, das klicken kommt aus Richtung Beifahrersitz!

Meine Frage: ist das schlimm?

PS.: Super, dass es so ein Touareg Forum gibt. Es ist mein erster Touareg, Diesel, 8 Jahre alt, aber der fetzt echt. Leider scheint der Verbrauch recht hoch zu sein. Mein Langzeitverbrauch sagt 11,5 Liter, seit dem Tanken sind es 12,5 Liter. Auf meiner Fahrt nach Spanien hatte ich aber bei Ankunft seit tanken einen Verbrauch unter 10 Liter....