

Geräusche aus dem Armaturenbrett

Beitrag von „Falk Oberdorf“ vom 23. Januar 2015 um 00:39

[Zitat von macko](#)

Servus Falk,

wenn es nicht irgendwelche Lüftungsklappen sind, sondern das Geräusch direkt hinter bzw unter dem Lenkrad hervorkommt, ist das normal. Hatte ich beim 7L auch. Ich vermute einen Zusammenhang mit der Luftfederung. Hast Du die?

Sieh auch mal hier:

[KLICK!](#)

Gruss
Marco

Ne, keine Luftfederung und das Klicken kommt aus dem Bereich des Beifahrersitzes. In einem anderen Thread wurde mir gesagt, das sei normal, wenn die Aussentemperatur unter 7 Grad liegt.