

Wandler

Beitrag von „PeRo“ vom 26. Januar 2015 um 20:53

Hallo zusammen,

seit Anfang des Jahres gibt es einen neuen Softwarestand für das Motorsteuergerät des 245 PS V6 TDI. Nachdem diese Version in der vergangenen Woche aufgespielt wurde, liegt die Motordrehzahl im kalten Zustand um ca. 300 min⁻¹ niedriger als vorher.

Hatte bisher aber noch nicht oft die Gelegenheit dies zu testen. Und so richtig kalt war es ja auch nicht.

Werde mich bei neuen Erkenntnissen wieder melden...

Viele Grüße

Peter