

Außenspiegel Fahrerseite - Anklapp-Mechanik defekt

Beitrag von „Zed“ vom 27. Januar 2015 um 10:53

moin,

ich habe in der Vergangenheit mit der Verriegelung des Fz. die Spiegel anklappen bzw. einfahren lassen. Vor kurzem fuhr beim Einschalten der Zündung der linke Spiegel nicht mehr aus - ließ sich aber per Hand aus der Arretierung "lösen" und in eine halbwegs brauchbare Stellung bringen. Ein erster Besuch beim 😊 hat nichts gebracht, weil sich das Problem nicht reproduzieren ließ. Man könne nichts feststellen hieß es. Am vergangenen Freitag trat das Problem wieder auf, um am Montag wieder zu verschwinden. Das Einstellen der Spiegel als solches funktioniert einwandfrei

Mal geht's, mal geht's nicht. Erste Reaktion der Werkstatt: "Der muss wohl neu ..." - nur das keine Missverständnisse entstehen. ich bin mit meinem 😊 sehr zufrieden, weil meine Betreuung dort sehr sehr engagiert ist.

Frage: Kann jemand ähnliches berichten?

Evtl. bekomme ich noch ein Bild, was das Innenleben des Spiegels angeht.

CU
Götz