

# **Außenspiegel Fahrerseite - Anklapp-Mechanik defekt**

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 27. Januar 2015 um 11:56**

Hallo Götz,  
es geht zwar um den T II?  
Bei meinem T Iwar es Bruch im Kabelbaum.  
Zunächst sporadischer Ausfall, dann ständig.  
Der Fehler wurde ausgelesen.

Da die Türverkleidung raus muß, stell dich auf 200,-- Euro ein.

Gruß

Hannes